

# 虎门镇 2022 年“2·22”一般机械伤害事故 责任追究和整改措施落实情况评估报告

2022 年 2 月 22 日 13 时 20 分左右，东莞常禾电子有限公司一名员工在维修机器时被注塑机挤压受伤，工友随即拨打 120 将其送往东莞市虎门医院树田院区救治。2022 年 2 月 23 日 20 时许，该员工经抢救无效死亡。事故造成直接经济损失约人民币 122 万元。

事故发生后，东莞市人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于 2022 年 6 月批复事故调查组提交的《虎门镇 2022 年“2·22”一般机械伤害事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）。

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》以及《广东省重大事故隐患专项排查整治 2023 行动总体方案》有关要求，强化事故整改措施落实和责任追究工作，切实做到闭环管理，根据省安委办印发的《进一步推动生产安全事故责任追究和整改措施意见落实情况评估工作方案》（粤安办〔2023〕79 号，以下简称《评估工作方案》）和《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（以下简称《评估指引》），虎门镇安委办对涉事相关单位及人员事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

## 一、评估工作概况

### （一）成立评估组

2023年10月，虎门镇安全生产委员会办公室牵头成立评估组，评估组依据《评估工作方案》《评估指引》等相关文件开展相关评估工作。

### （二）开展评估工作

评估组通过查阅东莞常禾电子有限公司、居岐社区、虎门镇应急管理分局等相关单位的事故责任追究和整改措施落实情况的相关文件，并赴东莞常禾电子有限公司现场进行了事故责任追究和整改措施落实情况“回头看”，整体评估了事故各有关责任单位和部门责任追究及事故防范和整改措施建议的落实情况。

## 二、责任追究落实情况

评估组通过查阅各有关部门落实该事故整改工作情况等相关文件、资料，明确《事故调查报告》中有关事故责任单位及责任人员的处理情况，具体如下表：

### （一）免于追责人员情况

序号	责任人员	追究内容	落实情况
1	全**	违章作业，在未关闭电源的情况下进入注塑机机绞装置区维修作业，违反了本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对事故发生负有责任。	鉴于在事故中死亡，建议免于追究其责任。

### （二）刑事责任追究落实情况

序号	责任人员	追究内容	落实情况
----	------	------	------

1	岳**	涉嫌刑事犯罪，建议由司法机关追究其刑事责任。	2022年11月23日，东莞市第二市区人民检察院认定岳**构成重大责任事故罪，但其系自首，自愿认罪认罚，已获得被害人近亲属的谅解，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对岳**不起诉。
---	-----	------------------------	---

### (三) 行政处罚追究落实情况

序号	责任单位及人员	追究内容	落实情况
1	东莞常禾电子有限公司	由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》对其进行行政处罚	东莞市应急管理局对其作出罚款人民币肆拾万元整（¥400,000）的行政处罚
2	蔡**	由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》对其进行行政处罚	东莞市应急管理局对其作出罚款人民币壹拾万柒仟伍佰陆拾捌元整（¥107,568）的行政处罚。

### (四) 其他有关单位处置的责任追究落实情况

序号	有关人员	追究内容	落实情况
1	虎门应急管理分局负责人王**	建议由虎门镇分管安全生产的副书记对其进行约谈	2022年3月29日，虎门镇分管安全生产的副书记莫**已对其进行约谈。
2	属地居岐社区主要负责人邓**	建议由虎门镇分管安全生产的副书记对其进行约谈	2022年3月29日，虎门镇分管安全生产的副书记莫**已对其进行约谈。
3	东莞常禾电子有限公司主要负责人蔡**	建议虎门镇应急管理分局对其进行约谈	2022年2月25日，虎门镇应急管理分局已对其进行约谈。

## 三、事故防范整改措施落实情况

### （一）东莞常禾电子有限公司

1、对机械部 29 台注塑机增加锁闭装置，设备维修中必须锁闭。

2、每日早会进行安全生产宣导，共有 720 次安全生产早会培训。

3、每个季度进行一次部门安全生产培训，共开展 5 次安全生产管理培训。

4、每半年进行一次公司安全生产培训，共开展 3 次安全生产管理培训。

5、每半年进行一次公司应急演练，共开展 3 次生产安全事故应急演练。

6、每月利用生产安全标语、安生生产案例进行警示教育，共开展 16 次警示教育。

7、每周进行安全生产隐患排查工作，共开展 70 次隐患排查。

### （二）居岐社区

对机械设备相关企业进行督导，建立整改台账，落实闭环整改，2022 年共出动 700 多人次，对 219 家企业和 137 家小作坊逐一排查，派发隐患整改通知书 313 份，整改隐患 530 处，要求停业整顿企业 2 家。

### （三）虎门镇应急管理分局

1、加强对机械设备企业的监督执法。检查辖区内所有机械设备企业的安全设施，完善监管措施，建成监管常态化工作机制。2022 年，镇应急管理分局共出动检查人员 696 人次，检查各类

企业 232 家次，发现隐患 29 处，已整改隐患 29 处，整改率 100%。发出执法文书 285 份，行政处罚 5 次，罚款金额 7.1 万元。

2、紧抓队伍建设，落实隐患排查。制定 17 个行业主管部门和 29 个社区的《安全生产工作手册》，组建部门、社区专职安全生产检查员 496 名负责场所常态化隐患排查治理。全镇相关部门使用巡查系统 APP 共检查企业 3973 家（次），发现隐患 4173 处，整改隐患 2898 处；各社区共检查场所 70421 家（次），发现隐患 94433 处，整改隐患 73266 处。开展集中培训 23 次。

3、紧抓督考问效，确保尽责到点。建立常态化督导机制，镇委镇政府领导班子成员、相关部门主要领导及社区书记定期督导安全生产工作，镇分管安全生产领导每周一夜查，推动各项安全防范工作落到实处，2022 年，镇各级各类督导检查 200 多次。同时，每季度对行业监管部门、社区落实常态化安全生产工作情况进行考核，对考核前三名的社区分别予以 5 万元、3 万元、2 万元的奖励，对连续两次考核排名最后或考核不合格的部门取消当年评先评优。

4、紧抓联管联控，强化重点执法。建立联合执法机制，各部门、社区每周梳理上报重大隐患，由镇安委办牵头，每月组织不少于 1 次联合执法行动，提升执法效率。2022 年共开展 10 次联合执法行动，查封 2 家存在重大安全隐患的分租式厂房。

#### 四、存在问题

未有效吸取事故教训。检查发现东莞市\*\*五金有限公司存在未在设备上设置明显的安全警示标识等隐患。评估组已督促其及

时整改。

## 五、工作建议

（一）健全企业管理机制。生产经营单位要建立完善的安全管理制度，明确各级管理人员和员工的安全职责，确保安全工作的有序进行。加强安全培训和教育，提高员工的安全意识和操作技能，减少人为因素导致的事故风险。

（二）强化基层安全巡查。各社区要认真吸取事故教训，切实加强辖区日常巡查，充分利用专职安全生产巡查员队伍，督促企业落实对各类机械设备的传动、咬合、搅拌、挤压等装置及其裸露部位的整改措施，防止类似机械伤害事故的发生。

（三）严防同类违法行为。对同类企业存在的相似违法行为，虎门镇应急管理分局要依法依规进行严肃处理，加大处罚力度，形成有力震慑。同时，加强对违法行为的曝光力度，提高公众的监督意识。